
#### MAINCY Vaux - le - Vicomte.

#### RUE HORACE DE CHOISEUL

Ancien cheminement permettant depuis le quartier de l'église de rejoindre la "rue des Bois", et au-delà, le plateau agricole Sud, en direction de Mimouche et Sivry.

Très construite du côté du parc du château, la rue était vers le

Sud bordée de jardins et de vignes. Horace de Choiseul, seigneur de Vaux, fut une grande figure de l'histoire locale.



RUE HORACE DE CHOISEUL



#### MAINCY Vaux - le - Vicomte.



1bis - 5bis

1bis - 5bis
Groupe de maisons anciennes implantées suivant le même alignement, en retrait marqué sur rue. Figuraient sur le cadastre de 1826, avec leurs annexes en façade sur rue qui, pour la plupart, ont été démolies. Seuls subsistent de petits volumes de granges en légère avancée sur alignement au 3 et au 5.

On notera la qualité des maçonneries du 1bis. Percement et appuis modifié à l'étage, marquise au-dessus de l'entrée venant nuire à la cohérence d'ensemble.

Belle coloration de couverture au 1ter (et 1bis pour partie).

Le 3 et le 5 sont couverts en tuiles mécaniques ainsi que leurs

RUE HORACE DE CHOISEUL

63









L'entrée du 5bis est marquée par deux grosses piles en brique qui ont de belles proportions, ce portail étant prolongé par un mur haut dissimulant une annexe moderne. Tout cet ensemble de constructions est bien visible aussi sur l'arrière, depuis l'impasse du Clos de la Gobelette.



RUE HORACE DE CHOISEUL

64

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

5b



5b



Volumes anciens de belles proportions implantés perpendiculairement à la rue, sur une cour. Etagement des toitures bien visible, seul le volume le plus élevé ayant conservé sa couverture en petites tuiles. Sur rue, pignon d'une petite habitation. Sur le corps de bâtiment principal, enduit sur cour, jolie lucarne à la capucine. En fond de cour, volumes anciens bien conservés, à usage d'habitation, avec belle toiture ancienne. Caractère lié en partie à la présence abondante de végétation.

9 Bâti ancien mais très remanié implanté sur une parcelle très exiguë.





RUE HORACE DE CHOISEUL

# 2013







Prolongement du même ensemble bâti ancien mais ayant ici conservé les constructions sur rue. Beau volume de grange rurale au 15, transformé à usage de garages. Couverture en tuiles mécaniques.

Pignon enduit d'une construction ancienne implantée perpendiculairement à la rue. En fond de cour très étroite, on entrevoit des volumes anciens. A noter la qualité du volume de toiture en petites tuiles qui compose une belle harmonie avec les combles du 17.



RUE HORACE DE CHOISEUL


Г

# 2013











RUE HORACE DE CHOISEUL

67

# 2013



#### MAINCY Vaux - le - Vicomte.







17 Volumes anciens dont un avec pignon sur rue. Percements libres avec entrée sur rue dans le pignon enduit. Ancien tour d'échelle muré donnant à voir la concavité du mur de belles annexes anciennes en appentis.

19 Volume ancien perpendiculaire à la rue, figurant sur l'ancien cadastre. Pignon réenduit clair ainsi que le volume de l'annexe en appentis venant encadrer le portail d'entrée sur la cour.

RUE HORACE DE CHOISEUL

68

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER







21 Construction ancienne avec pignon sur rue, ayant fait l'objet d'une extension sur l'arrière. Belle toiture. Accès latéral par un portail à linteau bois couvert.

21bis
Petit passage d'accès à une annexe à usage de garage, puis
construction élevée à bel appareillage de grès perpendiculaire à
la rue, antérieure à 1826.



RUE HORACE DE CHOISEUL

69

# 2013

21 21b 23

21b

23





23 - 25
Accès à des cours desservant des bâtiments anciens visibles pour partie depuis la rue. Clôtures et appentis dommageable au 25 introduisant une certaine discontinuité qualitative dans la lecture de l'espace urbain.

Pignons et façade latérale du 19 rue Alfred et Edmée Sommier. Sur le pignon on note les nombreuses traces de reprises de maçonnerie, liées à l'épaississement du bâtiment. En façade, décor 19e avec bandeaux, entourages de baies enduits, joints avec incrustations de meulière entre les grès.





#### NUMEROS PAIRS

Volume de l'ancien moulin, repère important du fait de sa hauteur (R+2) qui en fait un bâtiment d'exception. Réhabilité à usage d'habitation. Les bâtiments sur cour ont été démolis pour la construction de boxes.

RUE HORACE DE CHOISEUL

# 2013









Volume important d'un bâtiment à usage probable d'annexe au moulin construit au 19e mais incorporant probablement sur l'arrière des substructions plus anciennes.
Corniche et décor d'enduit très discret dont la dégradation laisse voir l'appareillage de la belle maçonnerie de grès. Grande porte charretière latérale.

RUE HORACE DE CHOISEUL

71

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER







Volumes anciens complexes en retrait sur la rue avec aile latérale en adossement sur le 2. Caractère du bâtiment en fond de cour. L'aile en retour fortement remaniée est par contre de qualité très incertaine (couverture, proportions des baies, pavés de verre,



RUE HORACE DE CHOISEUL









Construction ancienne alignée sur la précédente ainsi qu'avec le 8. Ces volumes figuraient sur le cadastre de 1826. Les annexes sur rue ont par contre été démolles ou défigurées (garage du 8). Murets et portails sur rue sont de hauteur insuffisante pour écrire avec une certaine force la continuité urbaine ancienne et préserver l'intimité des courettes végétalisées. Le mitoyen entre le 6 et le 8 a été heureusement préservé, avec toutefois un chaperon en ciment dommageable.

Maison en continuité avec aile en retour. A conservé son jardinet clos. Façade retraitée au 19e avec marquise au-dessus de l'entrée et joints décoratifs.

RUE HORACE DE CHOISEUL

73

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER





8bis
Volume 19e avec toiture à croupe en façade sur rue et annexe à usage de garage en adossement. Piédroit latéral de la porte de garage à restaurer. Belle matière d'enduit mince à décor à préserver (cadres et bandeaux).

Volume ancien donnant sur une courette visible par un portail 19e en serrurerie, encadré par de belles piles en grès rustique. Comble retraité avec percements de lucarnes dommageables. Sur l'arrière petite terrasse surélevée par rapport à la rue avec beau mur de soutènement se retournant par un mur très élevé en mitoyen avec le 12.

12 Volume ancien remanié. Façade enduite, en retrait sur rue ouvrant sur une jolie courette très végétalisée.

RUE HORACE DE CHOISEUL











14-16
Constructions rurales anciennes en retrait sur rue, sauf le volume d'annexe en avancée sur l'alignement qui joue un rôle important de cadrage visuel de l'emprise publique (en vis-à-vis des annexes des 3 et 5). Petit volume en avancée sur la façade du 16 générateur de pittoresque. Gagnerait à la suppression de l'auvent protégeant la porte d'entrée.
La parcelle du 16 fermée par un mur maçonné haut venant bien caler un appentis en mitoyenneté.

RUE HORACE DE CHOISEUL

14

# 2013

16

16





14







MAINCY Vaux - le - Vicomte.

**16bis**Construction récente. Clôture moderne en retrait, bien traitée en maçonnerie avec portail menuisé plein.

18 - 20
Volume constitué par le groupement de deux habitations implantées de biais, en retrait sur rue. Bâti à caractère rural du 19e avec percements libres. Façade enduite au 18 donnant sur une courette fermée. Le jardinet du 20 gagnerait à être plus nettement clos par rapport à la rue, malgré son exiguïté.

Constructions modernes en retrait sur parcelles.

22 Maison moderne peu visible, implantée derrière un haut mur ancien, très remarquable, à préserver.

Accès à la cour arrière du 17 rue Alfred et Edmée Sommier, puis façade latérale de cette construction.

RUE HORACE DE CHOISEUL

# 2013








#### RUE DE MELUN

#### NUMEROS IMPAIRS

Mur séparatif et pignon du 1 rue Eugène Bailay, dégagé par la création du parking. Transfo et haie en adossement.

Rue Eugène Bailay




RUE DE MELUN

2013







Pignon avec pan coupé du 2 rue Eugène Bailay déjà décrit. Toiture à croupe. Noter l'intérêt du décor de bandeaux sur maçonnerie apparente avec fausses fenêtres. Belle corniche, oculus, volets persiennés.

1 Maison rurale ancienne en prolongement de la précédente. Plus rustique, percements libres.

RUE DE MELUN

78

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER





# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER



# BRIE e CHAMPAGNE OPEL VERICIE DE RAUTOR TAN RECUR SA DE RAUTO SA 10.23.23

#### Vaux-le-Vicomte. MAINCY

3 Passage commun perpendiculaire à la rue avec alignement de petites constructions anciennes, pour certaines très remaniées (marquise, lucarne, ...). Rupture de la continuité sur rue, puis construction récente.

Plus loin, à la sortie du bourg, une petite maison rurale du 19e avec sa grange accolée, marque la limite du secteur ancien. Bandeau, corniche y compris sur la grange, bel appareillage de grès.

RUE DE MELUN

79





# Reprise ZPPAUP pour AVAP





#### Vaux - le - Vicomte. MAINCY

#### NUMEROS PAIRS

Maison d'angle. Voir place du Souvenir.

2 Construction ancienne avec courette très végétalisée.

4 Maison de grès avec commerce à rez-de-chaussée.

RUE DE MELUN

# 2013

2





# Reprise ZPPAUP pour AVAP







# Vaux-le-Vicomte. MAINCY

6 Habitation sur cour jardin en retrait.

8 Construction ancienne avec belle toiture de petites tuiles et façade à décor d'enduit. Mériterait une restauration soignée. Mur en maçonnerie hétérogène sur rue.



RUE DE MELUN

10

81

# 2013

6

12









10 - 12
Groupe de volumes en belle maçonnerie, marquant bien une limite dans la structure du tissu urbain.
Au-delà, le bâti ancien devient fragmentaire.


RUE DE MELUN

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013


12 10







16 Maison ancienne en retrait sur courette avec beau perron extérieur d'accès latéral. Belle toiture. Façade en enduit ciment. Le bâtiment annexe en façade sur rue est intéressant comme épaulement du 18 et mériterait d'être restauré.



RUE DE MELUN

# 2013






16



18
Construction ancienne. Charme et caractère malgré les ajouts de qualité diverse. Volume intéressant d'escalier extérieur couvert en pignon.



RUE DE MELUN

18

# 2013





20

# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

### Vaux - le - Vicomte . MAINCY





20 Volume ancien avec belle toiture et enduit chaulé, cour végétalisée fermée par un mur haut marquant bien l'angle de la rue de derrière l'église. Portail en serrurerie du 19e.

Au-delà, à noter deux habitations bourgeoises en retrait sur alignement (24 et 26), notamment le 24 habillé de vigne-vierge avec toiture de petites tuiles et clôture à barreaudages caractéristique du 19e siècle.

RUE DE MELUN

85

# 2013



26



26






# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAXSAGER

#### Vaux - le - Vicomte. MAINCY

#### **RUE EUGENE BAILAY**

#### NUMEROS IMPAIRS

1 Petite maison de village du 19e en retrait sur courette d'entrée, close de murs, avec portail en serrurerie. Façade composée sur trois travées avec entrée dans l'axe à l'étage haut. Un grand perron extérieur conduit à cet étage noble surélevé. Façade avec bandeaux d'encadrement. Volets persiennés et marquise. Toiture de petites tuiles, charme désuet. Pignon et mur de clôture très visibles de la place du Souvenir.



RUE EUGENE BAILAY

### 86



#### Reprise ZPPAUP pour AVAP



# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER



#### Vaux-le-Vicomte. MAINCY

3-5 Bâtiments ruraux du 19e, implantés en retrait sur rue suivant le même alignement. Ces bâtiments réincorporent des constructions plus anciennes. Au cadastre de 1826, on notera en effet que le bâti, encore dispersé dans ce secteur était plutôt implanté perpendiculairement à la voie. Qualité des maçonneries et des toitures. Bel arbre dans la cour du 5. L'ensemble mériterait une mise en valeur.

7
Petit corps de ferme sur cour avec grange ancienne en façade sur rue. Malgré son état (manque de toiture) et son avancée sur l'alignement, cette grande mériterait une restauration compte tenu de son rôle de marquage de l'entrée en secteur ancien. Mur de maçonnerie en prolongement (au droit des 9 et 11) assurant la transition avec le pavillonnaire récent.



RUE EUGENE BAILAY



# 2013











RUE EUGENE BAILAY

# 2013





#### Reprise ZPPAUP pour AVAP



# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER





#### Vaux-le-Vicomte. MAINCY

#### NUMEROS PAIRS

Belle maison bourgeoise ancienne marquant en étrave l'angle de la rue de Melun. Façade recomposée au 19e avec décor de bandeaux et enduit bicolore blanc et belle teinte ocrée. A conservé tous ses éléments accessoires, appuis fonte, volets persiennés, clôture à barreaudage et portail en serrurerie. Modèle typologique pour ce caractère de bâti.

4 - 6 Petite remise ancienne à usage de garage.

8 Maison ancienne très remaniée mais intéressante par son implantation biaise en avancée et la présence de maçonnerie de grès qu'elle introduit. Prolongée par un mur de pierre en façade de la parcelle suivante, puis début du pavillonnaire.


RUE EUGENE BAILAY

#### 89









#### **IMPASSE DU PLEU**

#### NUMEROS IMPAIRS

Maison ancienne en grès formant la pointe avec la rue de Sivry. Forme en étrave avec pan coupé et belle toiture à croupe. Bel enduit plâtre à pierres vues avec porte de grange sur partie non restaurée.

**1bis**Corps de bâtiment R+2. Façade recomposée avec décor 1930.





IMPASSE DU PLEU

# 2013







3 - 3bis Suite de bâtiments R+1 anciens, avec continuité des lignes d'égout. Ensemble dégradé par des percements disparates et de multiples transformations. Caractère très rustique.

5 Belle grange ancienne avec maçonnerie de grès, vaste porte cochère, et jours de ventilation d'une cave (?) de part et d'autre. Toiture en tuiles mécaniques.

Grange attenante à la précédente puis courette et bâtiment rural avec porte charretière venant refermer la perspective de la rue.





IMPASSE DU PLEU

92

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER







#### NUMEROS PAIRS

2 Belle maison de village R+1 à décor 19e, avec encadrements de baies enduit, et petite corniche moulurée. Façade composée, volets persiennés à l'étage. Courette et volumes arrières intéressants visibles derrière le mur de clôture côté place du Souvenir.


4 Petite maison ancienne remaniée en retrait sur l'alignement. Courette formée par clôture avec mur bahut et grille 19e en façade sur rue. Petites tuiles plates.





IMPASSE DU PLEU

93







6 - 10
Ensemble de constructions anciennes enduites et très remaniées surtout au 10, où les nouveaux percements enlèvent tout caractère. Portail avec piles en grès et passage vers l'arrière. Construction moderne en fond de cour.

12
Corps de ferme avec deux bâtiments perpendiculaires à la rue, visibles par leurs pignons à l'alignement, venant cadrer un beau portail couvert. Belles toitures en petites tuiles plates.

14
Petit passage d'accès à une construction ancienne, bordé par la grange précédente puis par un beau mur formant clôture du 12.

Grange avec porte charretière en façade sur rue. Bâtiment ancien de caractère rural, en fond de cour.

IMPASSE DU PLEU

94

# 2013





# RUE TRAVERSIERE

#### NUMEROS IMPAIRS

Pignon de la maison en façade sur la rue Alfred et Edmé Sommier. Décor 19e avec baies soulignées par cadres blanchis à la chaux. Volume intéressant dans la perspective de la rue, face à la mairie.

 $\bf 3$  Volume ancien intéressant par l'échelle et le caractère très libre des percements. Pignon sur rue.

dmo chi: rue

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER



95









5 - 9 Volumes anciens R+1 très remaniés avec pignon sur rue au 9. Enduits, modifications de percements en façade et toitures enlevant à l'ensemble beaucoup de son caractère.

#### NUMEROS PAIRS

2 Villa moderne avec jardinet clos par mur de soutènement en continuité des façades sur la rue Sommier.

4 Volume aveugle de petite grange rurale en grès, arrière du 3 rue de Sivry.

6 Façade de long pan en continuité, arrière du 5 rue de Sivry.

RUE TRAVERSIERE

96









#### RUE DE SIVRY

#### NUMEROS IMPAIRS

1
Belle construction ancienne cadrant l'entrée de la rue Alfred et Edmé Sommier. Forte valeur scénographique. Volume avec comble à croupe couvert en tuiles plates. Façade composée avec percements du 19e. Décor d'enduit avec encadrements de baies. Prolongée par un jardinet planté clos de mur.





RUE DE SIVRY

#### 97

# 2013





3 Bâtiment rural transformé en habitation. Percements et clôture en léger retrait sur rue au traitement incertain. Importance du bâtiment en retour du 5.

5 Bâtiment ancien en équerre sur parcelle triangulaire, transformé en habitation. Remaniements dissimulés par vigne vierge.

Rue Traversière

Groupe de box ouvrant sur placette avec mur intéressant. Effet de porte d'entrée au secteur ancien au niveau du 6.

Début du bâti résidentiel contemporain.



RUE DE SIVRY

98

# 2013







### NUMEROS PAIRS

Façade arrière du 1 impasse du Pleu.

Minuscule courette d'accès avec escalier et volume en avancée à l'alignement desservant le 1bis de l'impasse du Plau. Ancienne impasse fermée par des adjonctions. Caractère. Mériterait une mise en valeur.



RUE DE SIVRY

99

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013



2b



**2ter** Partie d'une grange transformée en habitation et enduite.

Très beau volume de grange en éperon, avec belle toiture gauche. Porte charretière et volets peints à l'ancienne en vert charron.

Depuis la parcelle 300 de cette grange, accès par un passage sous porche à des volumes anciens sur cour commune, très remaniés avec enduits modernes.





RUE DE SIVRY

100

# 2013









6
Volumes anciens en continuité avec modifications de percements et enduits récents. Noter la belle maçonnerie du pignon, resté en grès apparent sur jardin à l'Est, et l'intérêt du jardinet clos de mur en avancée sur l'alignement des façades. Limite du secteur ancien.

RUE DE SIVRY

101

# 2013








### RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

Itinéraire très ancien, parallèle à la vallée qui permettait autrefois de relier directement Melun à Blandy par la ferme de la Ronce, en traversant directement les bois avant leur incorporation dans le

La clôture du parc n'a pas marqué le déclin de cette rue "du Bois", même si elle fut alors mise partiellement en cul de sac, bien au contraire.

De nombreux employés et serviteurs du domaine de Vaux trouvèrent là un lieu d'habitat proche de leur emploi, notamment jardiniers et forestiers. La culture de la vigne fut très prospère sur tout le coteau jusqu'à la crise du phylloxera. Le pressoir banal, qui existe encore, se trouvait dans cette rue qui prit le nom des Sommier , bienfaiteurs de la commune.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# Reprise ZPPAUP pour AVAP



# Vaux - le - Vicomte . MAINCY



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER



### RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

### NUMEROS IMPAIRS

1 Belle maison ancienne implantée en retrait sur rue, avec courette fermée par une grille 19e. Proportions intéressantes, toiture en petites tuiles. Corniche remarquable finement moulurée, en plâtre ocré. Le volume d'annexe en façade sur le carrefour a été frappé d'alignement courbe.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

104



Ancienne école de fille, construite par Alfred Sommier en 1903. Construction R+1 avec façade composée. Décor avec bandeau, corniche et modénature. Appentis en adossement.

Ancien local de la pompe à incendie avec décor 19e en relief et panneaux de grès apparent avec joints à incrustations de meulière et silex. Composition en harmonie avec la mairie pour dessiner la place de dégagement.





RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013

3b





3ter
Mairie construite en 1889 par Alfred Sommier pour remplacer
l'ancienne mairie de la place du Souvenir. L'extension arrière était
l'école de garçons, toute à rez-de-chaussée. Façade composée
sur trois travées et deux niveaux, avec deux entrées latérales.
Décor en reliefs et panneaux à incrustations de meulière.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013









5 Maison début du siècle à décor d'incrustations de silex. Belle façade caractéristique d'une mode qui a duré jusqu'à la guerre de 14.

7 Maison rurale ancienne en retrait sur rue avec clôture sur rue constituée d'un mur assurant la continuité avec petite grange en grès implantée sur séparatif. Grand portail tolé.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

107














9
Pignon d'un grand volume d'annexe à une seule pente avec plan de toiture très remarquable dans l'axe de la rue venant de l'Est. Lucarne rampante et belle matière de petites tuiles. Volume d'habitation ancien en fond de cour, fermée latéralement par un mur côté parking de la poste.

Bureau de Poste. Moderne. Introduit une discontinuité dans le volume de la rue.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

108





11-13
Mur de maçonnerie délimitant le jardin planté d'une maison ancienne restaurée. Façades en grès. Ensemble bâti en continuité avec lucarnes dommageables puis beau volume de grange avec grande porte charretière dans l'axe, à remettre en valeur.

15 Petit volume d'annexe ancienne sur rue transformé en habitation avec jardinet.







109 RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013





13







17 Maison rurale bourgeoise en retrait avec jolie lucarne.

Construction moderne en retrait alignée sur la précédente. Dégage le volume qui suit.

Ancien pressoir communal. Construction ancienne isolée, figurant sur le premier cadastre. Belle couverture en pavillon à deux croupes. Enduits ciment dommageables dissimulant probablement une belle maçonnerie de grès.

Pavillon moderne.

Construction ancienne, avec cour fermée d'un mur sur rue (ancien corps de ferme). Beaux volumes avec toitures en petites tuiles en fond de cour et sur bâtiment à l'angle de rue. Corniche moulurée et décor de façades. Percements avec linteaux métalliques et appuis fonte.

Rue Horace de Choiseul



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

110









Rue Horace de Choiseul

19 Volume ancien avec décor 19e (bandeaux, cadres de baies et panneaux avec incrustations dans les joints). Pan coupé. Cour avec portail sur rue et bâtiments sur cour plus récents.

21
Maison très ancienne et en mauvais état, implantée en avancée sur alignement. Pignon sur rue avec aile en retour. Couverture en tuiles à emboîtement. A restaurer en conservant les percements. Tour d'échelle à gauche, et à droite passage latéral vers courette arrière. Bâtiment très remanié sur cour.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

111

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

19





29

23 - 27 Volumes d'annexes rurales en façade sur rue avec portes charretières d'accès aux cours arrières du 25 et 27.

Annexe non restaurée, très rustique en façade sur rue et retour, avec courette ouverte et habitation en fond. Souplesse des volumes et liberté des percements. Caractère.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013

21







29





31 Volume rural ancien retraité en maison bourgeoise au 19e avec décor de panneaux. Tilleuls dans la cour et clôture à barreaudage.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

113

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER











33 - 37
Très bel ensemble de deux constructions rurales anciennes en retrait sur courette avec volumes d'annexes en retour d'équerre sur séparatif. Qualité des volumes et assemblages, modestie de l'échelle. Coloration très chaleureuse des couvertures de petites tuiles. Garage du 37 en adjonction, puis venelle.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013





114





RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

11



**43** Volume ancien très remanié. Appuis tube, enduits dommageables.

45
Maison ancienne (assemblage de deux constructions ?) en très mauvais état mais présentant un certain caractère. Important devers de la façade avec décors de bandes verticales.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013

43



43





45

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# Reprise ZPPAUP pour AVAP







### Vaux - le - Vicomte. MAINCY

45bis
Ensemble de corps de bâtiments anciens perpendiculaires à la rue, donnant sur terrain en forme de passage. Assemblage intéressant de toitures en très mauvais état. L'appentis sur rue a été remodelé ou est plus récent. Vue sur les frondaisons du parc du château.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

### 117

# 2013











47
Petite maison ancienne en retrait sur courette plantée. Caractère.

**47bis**Maison à rez-de-chaussée alignée sur la précédente. Toiture en petites tuiles.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

118

# 2013









Volumes et clôture très rustique. Façades enduites. Accès à une cave en pignon (maison de vigneron ?). Mériterait une restauration.

51 Passage vers construction moderne sur l'arrière.

55 Volumes anciens en grès avec belle couverture de petites tuiles. Tuiles de rive dommageables. Maison d'habitation en retrait sur rue. ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER





**57** Assemblage de plusieurs volumes anciens en léger retrait sur rue et très remaniés. A usage d'habitation.

Chemin rural de la Gobelette.

Construction moderne. Clôture en buis taillés remarquable, puis mur et portail d'entrée au parc du château.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013





# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

### Vaux-le-Vicomte. MAINCY

### NUMEROS PAIRS

Ensemble de plusieurs volumes anciens, numérotés 1 rue de Sivry. Remarquables par leur cohérence d'alignement, la liberté de percement, accentuant le caractère très rustique de l'ensemble.

La présence de perrons et emmarchements semble indiquer que le niveau de la rue a été modifié, probablement lors de la construction de l'école de fille, en vis-à-vis.

Rue Traversière





# RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013







2b

2

Rue Traversière

Voir 1 rue Traversière. Volume en adjonction couvert en terrasse dommageable (boutique de reprographie).

**2ter**Volume ancien très remanié d'une petite maison sur courette. percements libres, lucarne. Enduit, tuiles mécaniques et véranda.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

122

# 2013











4 Petite maison très ancienne. Volume très modeste et à percement libre organisé sur courette. Bâtiment principal avec pignon sur rue et annexe en retour en fond de cour. Beau volume de toiture avec lucarne en chien assis. Mériterait une restauration soignée. Fort devers du pignon.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

123

# 2013







6 Construction de la première moitié du siècle ou bâti ancien très remanié. Pignon sur rue puis garage couvert en terrasse.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

124

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

6





8 Grand mur de clôture dissimulant un verger puis très belle construction rurale avec portes charretières. Maconnerie de grès de belle qualité avec enduits dégradés. Noter la couleur ocrée des soubassements, autrefois enduits.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

125

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

8





### Reprise ZPPAUP pour AVAP









### MAINCY Vaux - le - Vicomte.

10 - 10bis

Dans le prolongement du 8, groupe de deux maisons anciennes enduites. Constituent avec le corps de bâtiments précédent un bel ensemble de caractère rural à mettre en valeur. Porte charretière au 10. Tuiles mécaniques au 10bis qui est antérieur à

12 Après passage vers cour avec bâti ancien remanié, grosse maison de bourg R+2 en grès ocre avec corniche.

Volume très modeste R+1 avec enduit gris et blanc. Mériterait d'être bien restauré dans le respect de son caractère.

Maison sur courette fermée par un beau mur 19e à panneaux maçonnés avec joints décoratifs. Portail en serrurerie. En retour, beau volume de grange avec pignon sur rue. Maçonnerie de grès, couverture en tuiles plates. L'ensemble est ancien et a du caractère.

Restes de murs, traces du bâti ancien. Rupture de la continuité

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

126

# 2013











RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

127

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

12b





# Reprise ZPPAUP pour AVAP



Vaux - le - Vicomte. MAINCY

18 Volume ancien avec adjonction 19e en toiture hors typologie.

**20** Petite maison de village ancienne sur courette.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

# 2013



18



ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

## Reprise ZPPAUP pour AVAP



# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

### Vaux - le - Vicomte. MAINCY

20 24

Mur, portail ancien avec linteau couvert donnant sur courette avec volumes d'annexe. En continuité maison de village à maçonnerie apparente en rognons de grès, avec encadrements de baies. La travée de grange enduite, avec petite fenêtre au dessus de la porte charretière, est numérotée 24.

Construction très semblable à la précédente. Travée de grange avec portail surmonté de deux petites fenêtres puis corps d'habitation en maçonnerie apparente.

562 AHD 77

Jardinet et façade en avancée rétablissant l'alignement sur rue.



RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

### 129

# 2013

28







30 - 32
Groupe de deux petites maisons anciennes en retrait sur courettes avec clôtures intéressantes sur rue, notamment au 30 (décor de panneaux et maçonnerie à joints décoratifs). Beau mur séparatif à chaperon entre les courettes. Volume en retour sur rue avec comble autonome au 32.

Façade en retour du 2 rue Marcel Gertener avec décor 19e très endommagé, pan coupé, et ancienne boutique supprimée. Corniche sous égout.



ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

130

# 2013



30

32







Rue Marcel Gertener

Alignement très continu de volumes ruraux aveugles, annexes d'un siège d'exploitation important. Pignon avec oculus à l'angle de rue. Voir description rue Marcel Gertener.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

131

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER





### Reprise ZPPAUP pour AVAP

# ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER





### Vaux - le - Vicomte. MAINCY

Grand passage sous voûte pour accès à une cour. En fond de cour, volumes anciens très restaurés.

Volume ancien de caractère rural en maçonnerie de grès. Restauré, avec percements et menuiseries très remaniés.

Volume enduit restauré légèrement en retrait avec une seule porte.

A la suite, bâti ancien à usage d'habitation avec grand portail charretier. Caractère rural, belle maconnerie de grès, fenêtre élargie à rez-de-chaussée. Résultat de la réunion de deux constructions anciennes.

Volume R+1 légèrement en retrait sur alignement avec porte de

40 Maison en retrait sur courette avec portail en serrurerie cadré par

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER









42 Volume R+1 en avancée sur alignement dont le second ancien, avec pignon sur rue, et jolie toiture de petites tuiles. L'ensemble est de belles proportions. Enduit rustique, grosses piles en grès encadrant l'entrée sur cour.

**44**Sur cour fermée par un mur mitoyen maçonné, volumes anciens visibles, pour certains très remaniés.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

133

# 2013





46 Volumes anciens autour d'une cour avec sur rue pignon très remanié.

**48**Construction moderne très en retrait. Sur rue, espace d'entrée ouvert, cerné par de beaux murs mitoyens.





46

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

134

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013





50 Maison ancienne avec pignon sur rue. Enduit tyrolien. Tour d'échelle.

52
Passage commun perpendiculaire à la rue avec maisons anciennes très remaniées de part et d'autre. Lucarnes en comble très dommageables. Grange ancienne. Traces d'un vieux mur arasé à 1m.

**52bis** Volume ancien d'annexe en avancée sur alignement.





RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

135

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

52b









**52ter** Pavillon moderne.

**52quater**Baux volumes anciens. Lucarne en comble, grange avec porte charretière et mur formant clos.

**58 - 62** Groupe de trois constructions modernes.

RUE ALFRED ET EDME SOMMIER

136

52t

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013

52q





52q






### RUE MARCEL GERTENER

### NUMEROS IMPAIRS

Le bâtiment dans l'axe de la rue Alfred et Edmé Sommier a remplacé au 19e un bâti continu venant fermer la cour d'une ancienne ferme visible sur le cadastre de 1826.



RUE MARCEL GERTENER


137











3
Beau mur de clôture avec portail charretier à bossages et petit portail de même facture pour piétons.
Bâtiment ancien perpendiculaire à la rue avec belle toiture à croupe. Tous ces bâtiments semblent avoir constitué autrefois un même ensemble, peut être lié au château compte tenu du traitement monumental des portes.

Début du pavillonnaire récent.

RUE MARCEL GERTENER

138

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013









### NUMEROS PAIRS

2 Courette desservant des volumes anciens.

RUE MARCEL GERTENER

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER

# 2013



2



# Reprise ZPPAUP pour AVAP



ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER



### Vaux-le-Vicomte. MAINCY

4 Volume ancien très remanié au 19e. Enduit ciment avec curieux décor de panneaux et encadrements de baies.

6 Construction moderne.

Moderne, mais avec beau mur de maçonnerie conservé en façade sur rue. Au-delà, pavillonnaire récent mais avec murs de clôture hauts, jusqu'au 14 (petit pavillon en grès à l'alignement, avant élargissement de la voie).

RUE MARCEL GERTENER

# 140



